



SYSTEMES ET TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE

A. Définition



Procédé de soudage : l'arc électrique est établi entre la tôle à souder et une électrode non fusible en W protégé par un gaz inerte. (Argon ou hélium)



B. Les postes de soudage

1. Schéma d'une installation.

